

รายการซ่อมทำลิ้นวาล์วน้ำทะเลใต้แนวน้ำ เรือ รฐท.สส.23

- งานซ่อมทำลิ้นวาล์วน้ำทะเลใต้แนวน้ำ เรือ รฐท.สส.23 มีหัวข้อดำเนินการและเงื่อนไข ดังนี้
 1. ตรวจสอบลิ้นวาล์วน้ำทะเลใต้แนวน้ำทั้งหมด ถอดกระปุกลิ้นน้ำออกทำความสะอาด ปรับแต่ง บดลิ้น และซ่อมทำทดลองอัดน้ำอย่างน้อย 4 กก./ตร.ซม. พร้อมทั้งเปลี่ยนกรองและสังกะสีกันกร่อน (สลักนัต/แป็กกึ่ง/กรองและสังกะสีกันกร่อนเป็นของผู้รับจ้าง) ดังนี้
 - 1.1 ลิ้นทางดูด SEA CHEST แบบ GATE VALVE ขนาด \varnothing 8 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.2 ลิ้นจ่ายน้ำทะเลหลัก แบบ GATE VALVE ขนาด \varnothing 8 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.3 ลิ้นจ่ายน้ำทะเลหลัก แบบ GLOBE VALVE ขนาด \varnothing 3 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.4 ลิ้นทางดูดเข้า อีดีทีเตอร์ แบบ GLOBE VALVE ขนาด \varnothing 2 " จำนวน 2 ตัว
 - 1.5 ลิ้นทางดูดเข้า คจญ. แบบ GATE VALVE ขนาด \varnothing 3 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.6 ลิ้นทางดูดเข้า ป้มน้ำ GS แบบ GATE VALVE ขนาด \varnothing 2 1/2 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.7 ลิ้นทางส่งน้ำทะเลหลัก แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด \varnothing 8 " จำนวน 3 ตัว
 - 1.8 ลิ้นทางส่งน้ำทะเลหลัก แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด \varnothing 3 " จำนวน 3 ตัว
 - หมายเหตุ พร้อมทั้งเปลี่ยนตะแกรงกรองสแตนเลสของหม้อกรองน้ำทะเล ขนาด \varnothing 6 " x 12 " จำนวน 3 ชุด
- 2. ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการตกลงจ้าง
- 3. รับประกันผลงาน 180 วัน
